

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Harald Moritz (GRÜNE)

vom 03. Februar 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Februar 2014) und **Antwort**

Notwendige Nachfragen zu „Baufällige Brücken in Berlin“

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: In meiner Kleinen Anfrage 17/12922 hatte ich unter 1. um eine Liste gebeten, in der die 78 sanierungsbedürftigen Brücken benannt werden, die von Herrn Staatssekretär Gaebler in der Haushaltsberatung erwähnt wurde. Auch wenn diese Liste nicht statisch ist, so möchte ich doch die zum jetzigen Zeitpunkt gültigen Listen mit den sanierungsbedürftigen Brücken bekommen. (Bitte die Liste der betroffenen Brücken mit Zustandsnoten, inklusive Bewertung der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit).

Frage 3: Bei der o. g. Kleinen Anfrage wurde unter Frage 4. nicht beantwortet, um welche 29 Brücken es sich handelt, die nur eingeschränkt benutzbar sind. Ich bitte um die Auflistung der nur eingeschränkt nutzbaren Brücken mit der jeweiligen konkreten Einschränkung der einzelnen Brücke und dem Grund der Einschränkung.

Antwort zu 1 und 3: Die Projektliste mit Stand Februar 2014 ist beigelegt (siehe Anlage). Sie enthält die aktuell erforderlichen Ersatzneubaumaßnahmen, Instandsetzungsmaßnahmen sowie Neubaumaßnahmen sowie die zugehörigen Informationen zum Zustand der Bauwerke, zu Verkehrseinschränkungen und falls zutreffend zum Bearbeitungsstand. Die in Planung befindlichen Bauvorhaben sollen mittelfristig umgesetzt werden, wobei sich in der Priorisierung je nach Bauwerkszustand und Planungskapazität jederzeit Veränderungen ergeben können.

Frage 2: Bis wann plant der Senat die in der Liste aufgeführten Brücken zu sanieren bzw. neu zu bauen und welcher Reihenfolge soll das geschehen (zum jetzigen Stand)?

Antwort zu Frage 2: Die Beantwortung der Frage 2 erfolgte bereits mit der Beantwortung der vorhergehenden Kleinen Anfrage 17/12922.

Berlin, den 26. März 2014

In Vertretung

C h r i s t i a n G a e b l e r

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Mrz. 2014)

Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
Ersatzneubaumaßnahmen				
1 FGB Waldbacher Weg (21034)	3,0	Waldbacher Weg / Bahnanlagen	starke Betonabplatzungen an Gehwegplatten; freiliegende Bewehrung; Gefährdung Bahnverkehr	einzige Fußgängerverbindung zwischen Wohngebiet und Schule
2 Neue Fahlenbergbrücke (16075)	2,9	Gosener Landstr. / Gosener Kanal	AKR-Schäden; Widerlager und Flügel - unplanmäßige Setzungen, Risse bis 1,5 cm; freiliegende Bewehrung; Geschwindigkeitsbeschränkung: 30 km/h;	
3 Laakebrücke 19201	1,9	A 114 / Laake	Betonabplatzungen; freiliegende Bewehrung; Schutzeinrichtungen entsprechen nicht dem Stand der Technik;	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
4 Malchower Weg Brücke 19203	2,4	A 114 / Malchower Weg	Betonabplatzungen; freiliegende Bewehrung; Schutzeinrichtungen entsprechen nicht dem Stand der Technik;	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
5 Bahnhofstraßenbrücke 19204	2,0	A 114 / Bahnhofstrasse	Beton Schäden; Spannungsrissskorrosion	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
6 Pankebrücke 19207	2,6	A 114 / Panke	Spannungsrissskorrosion	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
7 Pyramidenbrücke (16014) Baujahr 1940	2,9	Lindenstraße / Wuhle	großflächige Betonabplatzungen und frei liegende Bewehrung am Überbau und den Widerlagern; Schwerverkehr nur mit Auflagen	
8 Salvador Allende Brücke (16034)	2,9 / 3,3	Salvador-Allende-Straße / Spree	AKR Schäden; Rissbreiten im westlichen Überbau gefährden die Standicherheit; hohes AKR-Potenzial in den Widerlagern; ab 8 KW 2014 Vollsperrung und Verkehrsumleitung auf östl. Überbau jeweils einspurig im Gegenverkehr;	
9 Promenadenwegbrücke ü. Erpe (16003)	2,8	Grünanlage entlang Alter Spree (Baumgarteninsel) / Erpe	Längsträger (Holz) verfault;	
10 Zimmermannstraßenbrücke (21013)	2,9	Zimmermannstr./ Wuhle	großflächige Betonabplatzungen und frei liegende Bewehrung am Überbau und den Widerlagern; rostige Stahlkonstruktionen im Gehweg, Vollsperrung seit 01.12.2013, weil BWB neues Auslaufbauwerk neben der Brücke baut	Baubeginn Ersatzneubau im III. oder IV. Quartal 2014 geplant
11 Hebammensteigbrücke 19205	2,0	Ü-Bauw./ A114, Panke	Spannungsrissskorrosion, kein Ankündigungsverhalten im Versagensfall	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
12 Koenigsteinbrücke 19206	2,0	Ü-Bauw./ A114, Panke	Spannungsrissskorrosion, kein Ankündigungsverhalten im Versagensfall	Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Grunderneuerung der A 114
13 FGB Schmöckwitzwerder (16073)	2,7	Wernsdorfer Straße / Oder-Spree-Kanal	Korrosionsschutz des Stahltragwerks und Auflagerahmen sehr mangelhaft; Betonbohlen mit freiliegender Bewehrung;	einzige Fußgängerverbindung OT Schmöckwitzwerder zum Siedlungsgebiet nördl. des Kanals; bei Vollsperrung ca. 3 km Umweg
14 Schiffbauer Damm (01006) Baujahr 1913	2,9	Schiffbauer Damm / Panke-Spree	Mauerwerk des Widerlagers im Wasserwechselbereich bis 25 cm ausgebrochen; Gehweg am Ufer gesperrt	

Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
15 Südl. Rhinstraßenbrücke (21079)	2,4	Rhinstr. / Bahnanlagen	Lager defekt, Korrosionsschutz mangelhaft; Widerlagerisse bis 0,2 mm;	Ersatzneubau mit barrierefreiem Anschluss von Tram zur S-Bahn
16 Zehlendorfer Kleeblatt (B 1) (10087) Baujahr: 1938	2,5	B 1 / BAB A 115	Risse und Betonabplatzungen an Überbau und Widerlager; Schwerlasttransporte nicht zugelassen (Bkl 30)	
17 Löffelbrücke (19015) Baujahr: 1930	2,9	Pasewalker Str. / Panke	Bituminöse Dichtungsschicht schadhaft, Fahrbahnschäden, Betonabplatzungen an den Trägerunterseiten und Randträgern mit großen Blattroststellen, freiliegende Bewehrung, Fortschreitung der Karbonatisierung im Beton	
18 Nordl. Rialtoringbrücke (16067)	2,7	Rialtoring / Fließgewässer Neu-Venedig	Betonabplatzungen, korrodierte Bewehrung an Überbau; Risse und Auswitterungen an Unterbauten, Gesims gerissen-hohlklingend; Asphaltschäden; 12 t, keine Überfahrten für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge zugelassen	Ver- und Entsorgung (z.B. Müllabfuhr) des gesamten Siedlungsgebietes nur über Fürstenwalder Allee / Lagunenweg
19 Lindenhofbrücke (B 109) (19083)	3,7	Gleis DB	AKR - Schäden Widerlager und Pfeilerscheibe; freiliegende korrodierte Bewehrung und Querschnittsverlust im Auflagerbereich des Pfeilers; Fahrbahnelag und Abdichtung schadhaft; Lastbeschränkung auf 12 t; Einengung auf einen Fahrstreifen mit LSA-Regelung	Notinstandsetzung Brückenpfeiler für 18 t geplant, weil Zufahrt zum Gewerbegebiet
20 Nauener Trog (08136)	2,5	Eisenbahnbrücke / Nauener Str.	Risse und Betonausbrüche in der der Trogwand; Schiefstellung zur Fahrbahn; weiträumige Umleitung bei Sperrung erforderlich	
21 Südköpenicker Allee (Ersatz für 16076) Baujahr: 1900	2,5	Köpenicker Allee / Bahnanlagen (Frankfurter Bahn) / S-Bf Wuhlheide	Korrosionsschutz des Stahltragwerks sehr mangelhaft; defekte Übergangskonstruktionen; Durchfeuchtung, Hohlstellen und Ausbrüche an den Widerlagern; Abdichtung und Fahrbahnelag schadhaft; Stützen nicht anprallsicher; 12 t - Einstufung der Konstruktion nach DIN 1072 /	bei Vollsperrung weiträumige Umfahrung über Bahnhofstraße (S-Bf. Köpenick) notwendig
22 A 103 Brücke über Albrechtstr. (12028a)	2,7	A 103 / Albrechtstraße, Bahnhofsvorplatz	große Defizite in der Tragfähigkeit, Spannungsrisskorrosion; LKW- Überholverbot; für Schwerlasttransporte gesperrt	
23 AD Charlottenburg Ersatzbau von 4 Rampenbauwerken (07088a,b; 07089, 07090)	2,4 / 3,0	A111 / Stadtstraßen	Defizite in der Tragfähigkeit, ausgeprägte Rissbilder im Überbau; Spannungsrisskorrosion, kein Ankündigungsverhalten im Versagensfall; LKW- Überholverbot, für Schwerlasttransporte gesperrt	
24 AD Funkturm Ersatzbau von 5 Rampenbauwerken (07044b,c,d,h)	2,0 / 2,8	A 100 / A115 / Stadtstraßen	Defizite in der Tragfähigkeit, teilweise Spannungsrisskorrosion / Lastbeschränkung	
25 Dunckerbrücke (04007)	2,7	Dunkerstr. / Fern- und S- Bahnanlagen	Spannungsrisskorrosion und Alkalikieselsäurereaktion (AKR)	
26 Lange Brücke (16029) Behelfsbrücken (16029a)	2,4 2,8	Müggelheimer Straße / Dahme	Setzungen der Langen Brücke nicht abgeklungen; Sonderprüfungen und Vermessungskontrollprogramm; Behelfsbrücke muss permanent instand gesetzt werden; Lange Brücke nur in Fahrtrichtung Ost befahrbar (einschl. Tram), Gegenrichtung über Behelfsbrücken,	
27 Löwenbrücke (02130)	4,0	Parkbrücke im Tiergarten	Brücke seit 2009 gesperrt; Bohlenbelag ist entfernt; Denkmalschutz - Wiederaufbau nach alten Plänen gefordert.	
28 Marzahner Brücken (21020, 21016, 21022, 21023, 21025, 21026)	2,5 - 3,0	Landsberger Allee / Märkische Allee und Bahnanlagen	Spannungsrisskorrosion	

	Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
29	Ossietzkybrücke (19010) Baujahr: 1926	2,9	Ossietzkystr. / Panke	Stahlbetonüberbau und Widerlager mit Rissen, Hohlstellen und großflächigen Betonabplatzungen mit zum Teil freilegender, korrodierter Bewehrung; Bkl 45 nach DIN 1072	
30	Schlossparkbrücke III (19014)	3,2	Parkbrücke im Schlosspark / Panke	Überbau - großflächige Betonabplatzungen mit freilegender stark korrodierter Bewehrung an den Betonfertigteilen, großflächige Blattrostellstellen an den Trägerunterseiten der Randträger, an den Widerlagern Längsrisse, Ausblühungen und Betonabplatzungen im Bereich der Wasserwechselzone.	
31	Schulenburgbrücke (08031)	3,0	Schulenburgstr. / Havel	Schadhafte Abdichtung, Stahlkonstruktion-Rostbildung und Materialschwächung / Lastbeschränkung 18 t; Sperrung für LKW in den nächsten 3 Jahren kann nicht ausgeschlossen werden	
32	Bahnhofstraßenbrücke (19018) Baujahr: 1929	2,9	Bahnhofstr. / Panke	Bituminöse Dichtungsschicht schadhaft, Fahrbahnschäden, Betonabplatzungen an den Trägerunterseiten und Randträgern mit großen Blattrostellstellen, freilegende Bewehrung, Fortschreitung der Karbonatisierung im Beton.	
33	Sellheimbrücke (18022) Baujahr: 1958	2,9	Karower Damm/ Bahnanlagen	Fahrbahnbelag, Schutzbeton und Abdichtung schadhaft, Risse und Betonabplatzungen an Widerlager und Flügelschäden mit freilegender, rostender Bewehrung, Betonstahl aufgrund der sehr geringen Betonüberdeckung großflächig angegriffen und korrodiert; Sperrung für LKW und Bus in den nächsten 3 Jahren kann nicht ausgeschlossen werden	
34	Östl. Bucher-Straßen-Brücke (19209)	3,0	Bucher Str. / Bahnanlagen	Spannungsrissschädigung, Risse und Betonabplatzungen an Widerlager und Pfeilerscheiben, freilegende und rostende Bewehrung, Beton mit AKR-Schädigung.	
35	Südl. Blumberger Damm Brücke (21054)	3,0	Blumberger Damm / Bahnanlagen	Spannungsrissschädigung, Abdichtungs- und Fahrbahnschäden, Absatz im Gehweg, Längs- und Querrisse an der Pfeilerscheibe und den Widerlagern	
36	Wuhletalbrücke (21092)	2,9	Märkische Allee/ Wuhletalstraße	Spannungsrissschädigung, Abdichtungs- und Fahrbahnschäden, Längs- und Querrisse an der Pfeilerscheibe und den Widerlagern	
37	Heinersdorfer Brücke (19031)	3,3 / 3,0	A 114 / Fern- und S-Bahnanlagen / Straße	Ermüdung der Stahlkonstruktion, deshalb Schweißnahtbrisse	
38	Rudolf-Wissel-Brücke	3,0	A 100 / Bahnanlagen, Spree	Einschränkung der Tragfähigkeit, Fahrbahnschäden, Entwässerung, Schutteinrichtung entspricht nicht dem Stand der Technik; LKW-Überholverbot, Spurenspernung,	
39	BAB A 100 Neubau 34 VZB-Fundamente		div.	AKR - Schäden an den Fundamenten	
40	BAB A 103 Ersatzneubau von 19 VZ Brücken (Spannbeton)		div.	Riegel / Stielverbindung entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen; Stiel nicht anprallsicher	

Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
<i>Instandsetzungsmaßnahmen</i>				
41 Rosstraßenbrücke (01040)	2,8	Roßstr. / Spreekanal	ausgeprägte Gewölberisse und Gewölbeausbrüche; Kabelkanäle stark beschädigt; Lastbeschränkung: 18t	
42 Nordhafenbrücke (02040)	3,0	Heide-Sellerstr. / Spandauer Schiffschleusenkanal	Korrosionsschutz mangelhaft; stark beschädigte Übergangskonstruktionen, starke Betonabplatzungen im Widerlagerbeton	
43 Schlossbrücke - Charlottenburg (07016) Baujahr: 1926	2,8	Tegeler Weg / Spree	defekte Bauwerksabdichtung, Lager und Übergangskonstruktionen; mangelhafter Korrosionsschutz; Einschränkungen für Scherverkehr im Antragsverfahren	
44 Tunnel Schlangenhader Straße	2,8	ehem. A 104	Durchfeuchtungen; mangelhafter Brandschutz und Entwässerungsanlagen; Fahrbahnschäden; kontaminierte Materialien	
45 Spreetunnel (FGT)	2,3	Müggelspre	unzureichende Beleuchtung, Entwässerungs- und Pumpenanlage veraltet, Treppenanlagen und Bauwerksfugen schadhaf; Fliesen teilweise hohl liegend; Risse und Abplatzungen in den Eingangsgebäuden	
46 A 115, AS Span.Allee-LG (10024, 10088)	2,2 / 2,0	A115 / Gelände, Nikolassee	Betonsschäden; Abdichtung und Übergangskonstruktionen defekt, Entwässerungsleitungen korrodiert; passive Schutzeinrichtungen entsprechen nicht dem Stand der Technik	
47 Borussenbrücke (10090)	2,4	über A 115	Abdichtung und Fahrbahnbeläge defekt; Betonabplatzungen und Korrosionsschutz mangelhaft, Geländer und Entwässerungsleitungen mangelhaft	
48 Alemannenbrücke (10089)	2,8	über A 115	Abdichtung und Fahrbahnbeläge defekt; Betonabplatzungen und Risse; Granitabdeckungen schadhaf, Korrosionsschutz der Geländer mangelhaft	
49 Rosemeyer Steg (10096)	2,5	über A 115	Betonabplatzungen und Risse, Abdichtung und Fahrbahnbelag schadhaf, Korrosionsschutz mangelhaft, Geländer und Entwässerungsleitungen korrodiert, Ausbrüche und Ausblühungen im Verblendermauerwerk	
50 Gerickesteg (02012)	2,4	Calvinstraße / Spree	starke Korrosion der Stahlbauteile, Bewegungsschäden an den Widerlagern, schadhafte Gehbhanplatten	
51 Feuerbachbrücke (12001)	2,4	Feurbachstraße/ Bahnanlagen	Korrosionsschäden; Abdichtungs- und Asphaltsschäden; Tragfähigkeit der Betonplatten im Gehwegbereich eingeschränkt; Beton- und Mauerwerksschäden; Verkehrseinschränkungen während der Instandsetzung	
52 Klappbrücke Mäselakebucht (08117)	2,2	Fußgängerbrücke über Mäselakebucht	Klappbrücke; Öffnung nicht mehr möglich, weil Schiefstellung des Widerlagers; Hafenanlage abgehängt	
53 Bösebrücke (04001)	3,0	Bornholmer Str. / Bahnanlagen	Abdichtung unterläufig, deshalb gehäuft Asphaltsschäden; Risse in den Übergangskonstruktionen (Fugenbänder); LKW-Abstandsgebot / ggf. Sperrung für Straßenbahn und LKW	

Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
54 Tunnel Adenauer Platz	1,8	K'damm, Brandenburgische Str.	Fliesen im Bereich der Blockfugen hohllegend; Fugenmaterial defekt; Betonabplatzungen an den Brüstungen; Technische Ausstattung veraltet, Wassereintritt aufgrund von Undichtigkeiten; Sperrungen bei Eisbildung	
55 BAB A 111, Tunnel/Tegel/Ortskern 20147	2,1	Gelände	Abdichtung der Tunnelsohle und Fahrbahnbeläge schadhaft; häufige Sperrungen aufgrund von Asphaltbeschäden, Betriebs- und Verkehrstechnische Ausstattung entspricht nicht dem Stand der Technik - Nachrüstung gem. RAB erforderlich	
56 Trogstrecke Weltlingerbrücke 07111	2,3	Stadtstraße Heckerdamm	Wassereintritt, weil Undichtigkeiten in der Trogkonstruktion (Spundwand/Betonsohle); Abdichtung unterläufig, deshalb häufige Asphaltaufrüche; Sperrungen bei Eisbildung	
57 Putzbrücke (Gewölbe) (02003)	2,7	Stromstr. / Putzstr.	starke Betonschäden infolge zerstörter Abdichtung; Schwertransporte nur über eine Richtungsfahrbahn möglich	
58 Admiralbrücke (06027)	2,5	Admiralstraße / Landwehrkanal	Lagerschäden; korrodierte Buckelbleche; Abplatzungen und Ausblühungen am Verblendenmauerwerk; Durchfeuchtung der Widerlagewände; Lastbeschränkung 2,8 t	aufgrund von Personenansammlungen in Abendstunden (Partymeile) ist auch die Vollsperrung für Fußgänger nicht ausgeschlossen / Umweg über Kottbusser Damm ca. 800m
59 Nikolai-E. Bersarin Brücke (21089)	2,2	Landsberger Allee stadteinwärts / Wuhle	Abdichtungs- und Fahrbahnschäden, Brückenunterseite Feuchtstellen mit Netzfällen, Aussinterungen und Stalaktitenbildung	
60 Nördl. Germanenstraßenbrücke (15048)	2,3	Germanenstraße / Bahnanlagen (BAR)	Betonabplatzungen an Überbau und Flügeln; schadhafte Abdichtung und Gesimsfugen; Blasenbildung und Risse im Asphalt; Rostfahnen an den Gesimsen	
61 Humboldtsteg (03045)	2,5	Hochstr. / Bahnanlagen	fortgeschrittene Holzfäule an Bohlenbelag und Geländer	
62 Siemenssteg (07014)	3,0	verl. Lütgendweg / Spree	Stahlbauteile korrodiert; Korrosionsschutz mangelhaft; Lagerschäden; Holzbohlen schadhaft; Ausblühungen an Natursteinverkleidung	
63 Rudolf-Wissell-Brücke (07033)	3,0	A100 / Bahnanlagen, Spree	Abdichtungs- und Fahrbahnschäden; Übergangskonstruktionen mangelhaft; Betonabplatzungen mit frei liegender Bewehrung; angerostete Spannköpfe; Risse in den Hohlkästen; LKW-Überholverbot, Spurenspernung.	Instandsetzung vor Neubauplanung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit
64 Wiesenbrücke (03026)	2,8	Wiesenstr. / Bahnanlagen	Korrosionsschäden an Längs- und Quertägern, Buckelblechen, Lagern, Stützen und Geländern; Betonabplatzungen; teilweise Gehwegsperrung / Lastbeschränkung wegen Lagerschäden und Betonschäden an den Auflagern	
65 Teitowkanalbrücke (15024)	2,8	Wegedornstraße / Teitowkanal	Spannungsrissschäden; kein Ankündigungsverhalten; Betonschäden an Überbau und Widerlager; Asphaltbeläge, Abdichtung und Übergangskonstruktionen schadhaft; Risse am Endquerträger	
66 Brücke an der Wuhlheide (16071)	3,0	Str. an der Wuhlheide / Treskowallee	Spannungsrissschäden; AKR; Schrägrisse an Überbauenden und stark ausgebildetes Rissbild an den Endquerträgern; Übergangskonstruktionen beschädigt; Sperrung für LKW in den nächsten 3 Jahren kann nicht ausgeschlossen werden	
67 Lindentunnel	2,9	Unter den Linden	Einbau von Notabstützungen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs wegen starker Bewegungsrisse und Betonabplatzungen	Teiltrückbau nach Abschluss der Bauarbeiten der BVG (U 5) geplant; Kündigung Gorki-Theater noch ungeklärt

Bauvorhaben	Zustand	Lage (Oben/Unten)	Bauwerksmängel / Verkehrseinschränkungen	Bemerkungen
68 Brücke Am Falkenberg	2,2	B96a / Straße Am Falkenberg	Fahrbahnbelag und Abdichtung schadhaft; Anprallschaden am tragenden Stahlträger;	Grundhafte Erneuerung der B 96 Süd vor Abstufung der Bundesfernstraße
69 Stößenseebrücke	3,4	Heerstraße / Stößensee	auskragende Gehwegkonstruktion und Geländer stark korrodiert; Abdichtung, Fahrbahn- und Gehbahnbeläge schadhaft; Korrosionsschutz über Wasserstraße mangelhaft; Gehwege teilweise gesperrt,	
70 Schlossalleebrücke (19202)	2,2	A 114 / AS Prenzlauer Promenade	Fahrbahnbelag und Abdichtung schadhaft, Betonabplatzungen,	
71 Behelfsbrücke / Lange Brücke (16029a)	2,5	Oberspreestraße/ Dahme	Teile des Überbaus (insbesondere die Schraubverbindungen, auch abgesichert) und Lager stark korrodiert; Auflagermatten für die Fahrbahnstahlelemente verschlissen, dadurch Auflage ungleichmäßig; Übergangskonstruktion entspricht nicht dem Regelwerk, deshalb ständige Renaturierung erforderlich (Lärmbelastung); Geschwindigkeitsbeschränkung	
72 Potsdamer Brücke	3,5	Potsdamer Str./Landwehrkanal	schadhafter Aufbeton, Abdichtung und Beläge	
73 Brücke über die Albrechtstraße (12028a)	2,7	A 103 / Albrechtstraße / Privatflächen	Spannungsrissschorn; deshalb Bau einer Abstützung bis zum Abriss für Ersatzneubau; LKW-Überolverbot, Spurenspernung, Bkl 30/30	
74 Viktoriabrücke	2,5	Park Glienicke	Mauerwerk stark verwittert; vorhandene Brüstungen nur Provisorien; Abdichtungs- und Belagsschäden; Setzungen der Flügelmwände	
75 Teufelsbrücke (Fußgängerbrücke)	4,0	Park Glienicke	gesperrt seit Herbst 2009, weil Brückenpfeiler nach Starkregen abgerutscht ist	Erneuerung der Pfeiler und Instandsetzung nach alten Plänen, weil Denkmalschutz
76 Tunnelanlage Dresdener Straße/ Bahnhofsbau	3,5	Dresdener Straße / Kreuzberg	massive Feuchteschäden aufgrund fehlender bzw. unwirksamer Außenabdichtung; Blattrost an tragender Stahlkonstruktion; Betonabplatzungen; Straße seit 2012 lastbeschränkt auf 2,8 t	Ertüchtigung der Tragfähigkeit oder Rückbau der Tunnelanlage
77 Halenseestraßenbrücke Ost (09042d)	2,4	Halenseestraße / Bahnanlagen	Abdichtungs- und Asphaltsschäden	
78 Tegeler Hafenbrücke (20004) Fußgängerbrücke	3,5	Wilkestraße/ Hafenbecken	Lagerschäden; Lagesicherung der Rollenlager ist unwirksam; Bohlenbelag morsch; Korrosionsschutz mangelhaft;	
79 Brückenstraßenbrücke (16048) Fußgängerbrücke	2,8	Brückenstraße/ Fredersdorfer Mühlenfließ	Stahlbetonbohlen und -stufen schadhaft, frei liegende Bewehrung/Risse; Stahltragwerk korrodiert	
Rot gekennzeichnet sind Maßnahmen mit bestehenden Verkehrseinschränkungen				